



Pierścień uszczelniający C70788

Link: <https://www.spinkisamochodowe.pl/pierscien-uszczelniajacy-c70788-p8619.html>

Nr katalogowy Romix: C70788

Cena brutto za opakowanie: 12,00 PLN

Cena brutto za 1 sztukę: 2,40 PLN

Ilość sztuk w opakowaniu: 5

Wymiary: średnica zewnętrzna - 17,6, średnica wewnętrzna - 11,3

Marka	Model	Zastosowanie	Opis	Nr zamiennika do OEM
Dacia	Dokker	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	1112801M0B
Dacia	Lodgy	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	1112801M0B
Nissan	Almera N15	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	1102601M02
Nissan	Almera N16	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	1102601M02
Nissan	Juke	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	1102601M02
Nissan	Micra K11	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	1102601M02
Nissan	Micra K13	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	1102601M02
Nissan	Murano '09-	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	1102601M02
Nissan	Navara '04-'13	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	11026BX000
Nissan	Note E11 '06-'13	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	11026BX000
Nissan	Pathfinder R50 '96-' 04	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	11026BX000
Nissan	Pathfinder R51 '05-' 12	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	11026BX000
Nissan	Pathfinder R52 '14-	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	11026BX000

Nissan	Patrol Y61 '97-'13	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	11026BX000
Nissan	Primera P11	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	11026BX000
Nissan	Qashqai '07-'13	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	11026BX000
Nissan	Tiida	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	11026BX000
Nissan	X-trail '01-'07	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	11026BX000
Nissan	X-trail '07-'13	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	11026BX000
Nissan	X-trail '14-	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	11026BX000
Renault	Clio III	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	7701474516
Renault	Clio IV	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	7701474516
Renault	Espace IV	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	7701474516
Renault	Espace V	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	7701474516
Renault	Fluence	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	1102601M02
Renault	Kadjar	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	1102601M02
Renault	Koleos I	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	1102601M02
Renault	Koleos II	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	1102601M02
Renault	Laguna III	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	7701474516
Renault	Megane III	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	1102601M02
Renault	Megane IV	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	7701474516
Renault	Talisman	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	7701474516
Renault	Vel Satis	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	1102601M02